

Al Dipartimento Territorio-Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
Via Salaria Antica Est, n. 27
67100 L' Aquila
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Al Dipartimento Infrastrutture e Trasporti
Servizio Porti aeroporti e dighe
Via Catullo n.39
65127 Pescara
dpe003@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO:

OSSERVAZIONI

AL PIANO REGOLATORE PORTUALE DI GIULIANOVA
Publicato in data 20-05-2020 sul B.U.R.A. Regione Abruzzo

Il sottoscritto IGOR CARTONE, nato a [REDACTED] e residente in [REDACTED] Via [REDACTED], precisa

che:

il mio padre, [REDACTED] che dal 1960 era presente con il suo caliscendo nel molo nord proprietario delle strutture del caliscendo individuato nel Piano Regolatore Portuale come esistente.

Premesso che:

Il Piano Regolatore portuale di Giulianova censisce il caliscendo come esistente.

che

il molo sud è già servito da sottoservizi (elettricità ed acqua potabile) mentre al molo nord non esistono servizi idonei per i caliscendi

Considerato

il proprio interesse al recupero per ripristino del Caliscendo di famiglia censito nello stato esistente nel sopraindicato sul Molo nord.

che:

è più idoneo ambientalmente ricostruire sul molo sud il caliscendo di famiglia censito al molo nord nel Piano Regolatore portuale di Giulianova, per tutto ciò:

si chiede:

di prendere in considerazione il caliscendo censito nel molo nord e ricollocarlo come pertinenza al molo sud con l'assegnazione di una delle concessioni ancora libere, non assegnate per mancanza di interesse.


Certo di un vostro accoglimento

Distinti saluti


Giulianova 15/07/2020

Documentazione fotografica (allegato A)
Fotocopia carta di identità

in fede



Area rimanente del caliscendo in oggetto



Veduta aerea base di appoggio area che occupava il caliscendo molo nord



Foto da est verso ovest della base di appoggio del caliscendo con base appoggio vericello e restante passerella in legno

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'F' followed by a cursive name.



Foto da ovest verso est della base di appoggio del caliscendo con gradini di accesso



passerella parte rimanente allo stato odierno

Ph L



Foto visuale da sud verso nord
ingresso, piazzola con base di appoggio, e la passerella rimanente allo stato odierno del caliscendo

F. M.