



COMUNE DI MOLINA ATERNO

(L'Aquila)

67020 – Via Colle, 1
Partita I.V.A.: 00216470666

tel.086479141 fax 086479141

Molina Aterno, 12 ottobre 2023

Prot. 2106/2023

Alla Regione Abruzzo
DPE - Dipartimento Infrastrutture e Trasporti
Dpe016 Servizio Genio Civile L'Aquila
Ufficio Tecnico Sede Avezzano
Via Marruvio, 75
67051 Avezzano (Aq)
dpe016@pec.regione.abruzzo.it

Alla Regione Abruzzo
Servizio Difesa del Suolo – Dpe013
dpe013@regione.abruzzo.it

Alla Regione Abruzzo
Dipartimento
Infrastrutture e Trasporti
dpe@regione.abruzzo.it

Alla Prefettura di L'Aquila
Ufficio Territoriale Del Governo
Corso Federico II, 11
67100 L'AQUILA
protcivile.prefaqa@pec.interno.it

Oggetto: Segnalazioni stato tratti fiume Aterno e richiesta intervento materiale depositato in alveo – Riscontro nota nr. 74233/23 del 22.02.2023.

In riferimento alla nota in oggetto, si segnala che il muro di via la Fonte, definito muro di contenimento della strada comunale, risulta con evidenza argine del fiume Aterno e che codesto servizio di Genio Civile nel corso degli anni, su richiesta di questo Comune, ha svolto diversi sopralluoghi, mai contestando la paternità dell'intervento, necessario. Si resta pertanto stupiti, a distanza di anni nell'apprendere quanto contenuto nella nota. Resta comunque certo che le problematiche, più volte segnalate, sono dovute alla massa legnosa che nelle stagioni di piena si depositano nelle vicinanze, provocando modifiche al deflusso delle acque provocando l'erosione dell'argine.

Inoltre, si evidenzia, che gli interventi per la conservazione, e/o la messa in sicurezza di un ponte o di una struttura pubblica si eseguono a spese dell'Amministrazione a cui spetta la conservazione del bene, ma nel caso citato e riguardante il cosiddetto "Muro di contenimento di via La Fonte" le cause di potenziale pericolo per la loro stabilità sono da attribuire esclusivamente a materiale detritico e legnoso che, trascinati dalla corrente si accumulano in corrispondenza dell'argine, immediatamente dopo il ponte, ostruendo e ostacolando il regolare deflusso delle acque. Pertanto la stabilità del muro e del ponte è condizionata dal non regolare deflusso delle acque, che è il prodotto di una carente manutenzione dell'alveo e delle sponde dell'asta fluviale del fiume Aterno. Tale onere non può certo ricadere sulle amministrazioni comunali dei territori attraversati da detto fiume ma è di esclusiva competenza di codesto dipartimento.

Pertanto, come già avvenuto con precedente corrispondenza da diversi anni, si torna a chiedere un sollecito intervento sull'argine del fiume Aterno, in località la Fonte.

Certi di un sollecito riscontro si porgono distinti saluti.


Il Sindaco
Luigi Fasciani

SERVIZIO TECNICO
MUNICIPIO DI MOLINA ATERNO (AQ)
Via Colle, 1
67020 MOLINA ATERNO (AQ)

telefono: 086479141
fax : 086479141

e-mail molina.aterno@tin.it