

Relazione tecnica generale

La variazione non sostanziale ma necessaria all' azienda , così come riportato tavola grafica unica allegata alla presente ,viene qui' di seguito illustrata.

premesse che

- non saranno modificate le potenzialità dell' impianto
- non saranno effettuate variazioni nel ciclo bonifica e stoccaggio rifiuti pericolosi
- non saranno apportate modifiche nei manufatti esistenti , coperture tettoie etc...

variazioni di lavoro

Nel corso dell'esperienza lavorativa abbiamo verificato che l'allocazione della pressa ostruiva vie di passaggio con quanto ne deriva in termini di tempi di lavoro e di sicurezza generale ; si e' ritenuto pertanto posizionare la pressa nel punto 7 come illustrato in tavola grafica allegata alla presente ,nella stessa area possono avere temporanea giacenza in attesa della riduzione di volume i seguenti cod 160119 170405 160117 160122 160118

-La scelta della nuova allocazione pressa comporta una logistica di posizionamento dell'accumulo pacchi cod 160106 nell'area adiacente ad essa, individuata in tavola grafica allegata con n. 8

- Conseguentemente al posizionamento 7 ed 8 trovano allocazione nel punto n. 9 i metalli ferrosi cod 160117
- si e' ritenuto opportuno,altresì, creare una zona per la plastica cod 160119 in posizione n. 10 indicata in tavola grafica,ponendola così in area scoperta in cassone per la facilitazione delle operazioni di carico e scarico liberando in tal modo lo spazio occupante sotto le coperture che sarà restituito ai ricambi
- oggetti destinati alla vendita ed alla manutenzione dei veicoli saranno posizionati in n.9 aree ,così come indicate con colore arancione in tavola grafica allegata
- sarà posizionato in container indicato in tavola grafica con n. 11 ,contenente attrezzature da lavoro necessarie per l'azienda, poiche' sono prossime all'area A che resterà invariata
- In 2 posizioni contrassegnate con n. 12, in tav. grafica allegata, sono allocate le gomme per ricostruzione e vendita
- Con notazione n. 1 e n. 3 , in tav. grafica allegata , sono individuate le aree rispondenti al cod. 160106 veicoli fuoriuso non contenenti liquidi ne altri componenti pericolosi
- per i pneumatici fuoriuso cod 160103 si utilizzerà un cassone , individuato in tavola grafica con n.2
- adiacente al manufatto area smontaggio sarà posizionato ricambi da lavorare da non considerarsi rifiuto , individuato con lettera B in tav. grafica allegata
- adiacente anch'esso in minima parte al manufatto area smontaggio sarà posizionato un cassonetto contenete il vetro cod 160120 , individuato con n 13 in tav. grafica allegata, liberando in tal modo lo spazio occupante sotto le coperture che sarà restituito ai ricambi

METALLI FERROSI "RECCHIA di RECCHIA ALBERTO & C S.a.s." -
Sede legale - Via Valledonica n.1 67204 Castelvechio Subequo (AQ)
Sede operativa - 67027 RAIANO (AQ) zona industriale e dei servizi Valle Arcione

-Nelle ' aree con notazione 6 e 6bis , in tav grafica allegata, saranno posizionati i cod 160122 e 160118 rispettivamente

-L'area per stoccaggio conto terzi fam cod 17 ,individuata con n. 5 in tav. grafica allegata ,e' rimasta invariata rispetto alla vecchia articolazione di lavoro

-a fianco a quest'ultima , con posizione n. 14 in tav. grafica allegata, saranno posizionati cod 160106 per mezzi piu' lunghi

- con individuazione n. 4 in tav. grafica allegata, saranno n.2 aree parcheggio per autocarri o scarrabili dell' azienda ,i quali possono avere anche carico per i materiali in uscita dall' impianto.



TITOLARE
RECCHIA ALBERTO
METALLI FERROSI RECCHIA S.p.A.
Via Valledonica, 1
67024 CASTELVECCHIO SUBEQUO
Part. IVA 01700980665