

Regione Abruzzo-Servizio Gestione Rifiuti
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

p.c. Cupello Ambiente srl
cupelloambiente@pec.it

Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.
amministrazione@pec.civeta.it

Regione Abruzzo
Direttore del Dipartimento Territorio - Ambiente
pierpaolo.pescara@regione.abruzzo.it

Regione Abruzzo
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Comune di Cupello
areatecnica@pec.comunedicupello.it

Comando Carabinieri
Nucleo Operativo Ecologico di Pescara
spe38865@pec.carabinieri.it

OGGETTO: Riscontro nota regionale n. 0091224/21 del 09/03/2021 avente oggetto: “Discarica 3 Polo Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. gestita dalla Cupello Ambiente srl - Diffida e contestuale sospensione AIA n. DPC026/77 del 28.4.2016 e s.m.i. ai sensi dell’art 29-decies comma 9 lettera b) del D.Lgs 152/06 di cui alla nota del SGRB del 25.02.2020 prot. n. 55510/20 e s.m.i. - Richiesta Verifica lavori eseguiti – Riscontro note ARTA prot. 9426/2021 del 25/02/21 e prot n. 9705/2021 del 26/02/21”.

A riscontro della richiesta regionale emarginata in oggetto, acquisita al protocollo ARTA con n. 11647 del 09/03/2021, si relaziona quanto di seguito riportato.

Con nota n. 443023/20 del 11/12/2020 acquisita al protocollo ARTA con n. 56823 del 15/12/2020, il Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo chiedeva: *“All’ARTA competente di verificare i lavori eseguiti in conformità agli elaborati approvati con Determinazione n. DPC029/156 del 26/08/2020”* come risulta dal seguente stralcio della suddetta nota:

RICHIAMATA la Determinazione n. DPC029/156 del 26/08/2020 avente ad oggetto “Procedimento penale n. 201/19 R.G.N.R. e n. 149/19 R.G. GIP del Tribunale di Vasto (CH) – Discarica 3 Polo CIVETA, gestita dalla Cupello Ambiente srl. – Polo Impiantistico “Località C.da Valle Cena” – Cupello (CH) – Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC026/02 del 23/07/2015 e s.m.i – A.I.A. n. DPC026/77 del 28/07/2016 e s.m.i. – Volturazione della titolarità gestionale della Discarica n. 3 alla Cupello Ambiente srl. Determinazione Presa D’Atto “all’esecuzione dei lavori urgenti di manutenzione e messa in sicurezza” finalizzati al ripristino delle sponde della Vasca 3 Lotto 3” ed in particolare l’art. 1 punto c) in merito ai lavori da eseguire e nello specifico:

1. Ripristino dei tratti di sponda franati;
2. Regimentazione delle acque meteoriche esterne alla discarica;
3. Regimentazione delle acque interne alla discarica in prossimità della strada di servizio posta a separazione tra la vasca 2 e la vasca 3;

con le seguenti prescrizioni:

- *In relazione al punto 1) deve essere presentato il collaudo delle opere eseguite attestanti la tenuta della scarpa.*
- *In relazione al punto 2) nell’ambito del collaudo finale dell’intervento di ripristino, la Ditta, a verifica dell’efficace allontanamento delle acque meteoriche dal corpo della discarica, dovrà presentare idonea documentazione attestante il corretto dimensionamento del sistema di allontanamento delle acque meteoriche di corrivazione provenienti dai terreni esterni.*
- *In relazione al punto 3) dovrà essere realizzata una canalina laterale alla strada preesistente di separazione tra la vasca 2 e la vasca 3 secondo le modalità di progetto anche mediante il ripristino della viabilità preesistente in accordo con il Consorzio CIVETA.*

CHIEDE

All’ARTA competente di verificare i lavori eseguiti in conformità agli elaborati approvati con Determinazione n. DPC029/156 del 26/08/2020.

Lo scrivente Distretto ha riscontrato quanto richiesto con nota n. 9426 del 25/02/21 (sopralluogo finalizzato solo alla verifica “all’esecuzione dei lavori urgenti di manutenzione e messa in sicurezza finalizzati al ripristino delle sponde della vasca 3 Lotto 3”.....).

E’ seguita la nota regionale n. 0091224/21 del 09/03/2021 acquisita al protocollo ARTA con n. 11647 del 09/03/2021 in cui si riscontra che nelle relazioni ARTA manca la descrizione di alcuni aspetti come risulta dallo stralcio qui sotto riportato relativo alla nota regionale.

RISCONTRATO che nelle relazioni ARTA sopra citate manca la descrizione in merito a:

- Realizzazione recinzione perimetrale dell'area interessata dalla nuova discarica (Tav. 5);
- Regimazione acque di prima pioggia e realizzazione piezometri per il monitoraggio delle acque di falda (Tav. 5).
- **Relazione sullo stato degli adempimenti in merito alle prescrizioni previste nell'autorizzazione AIA n. DPC026/77 del 28.4.2016 e ss.mm.ii., nonché in merito alle "numerose criticità" riscontrate nella Discarica n. 3** come discusso in sede di Conferenze di Servizio del 18.10.2019, del 18.6.2020, del 13.8.2020 nonché nei Verbali dei Tavoli Tecnici del 04.11.2019 e del 25.11.2019 e del 19.02.2020.

RISCONTRATO che nelle relazioni di ARTA Abruzzo, per quanto attiene agli altri elementi oggetto di verifica, dalla fotografia dello stato di fatto registrato al momento del sopralluogo (eseguito in data 04/02/2021 dai tecnici ARTA), non è possibile riscontrare l'adeguatezza del sistema di regimazione delle acque esterne ed interne alla discarica adottato dal gestore, né eventuali osservazioni e/o prescrizioni circa il convogliamento delle stesse" *tramite un canale sul terreno di proprietà del Consorzio CIVETA "....., né eventuali osservazioni e/o prescrizioni in ordine a quanto realizzato;*

Premesso quanto sopra esposto, **il SGRB-dpc026**

CHIEDE

Ad ARTA Abruzzo di trasmettere la documentazione integrativa in ordine alle verifiche indicate in premessa con particolare riferimento alle criticità emerse nel corso del lungo iter istruttorio, evidenziando eventuali prescrizioni da impartire alla Cupello Ambiente srl al fine della chiusura del procedimento amministrativo di diffida e sospensione.

A tal proposito, in merito ai primi due punti: *"Realizzazione recinzione perimetrale dell'area interessata dalla nuova discarica (Tav. 5)"; "Regimazione acque di prima pioggia..."*, si ribadiscono i contenuti delle precedenti note ARTA compreso il verbale di sopralluogo allegato alla nota n. 9426 del 25/02/21 contenente le dichiarazioni del Direttore Tecnico della Società Cupello Ambiente.

Per quanto riguarda invece il terzo punto: *"Relazione sullo stato degli adempimenti in merito alle prescrizioni previste nell'autorizzazione AIA n. DPC026/77 del 28.4.2016 e ss.mm.ii., nonché in merito alle "numerose criticità" riscontrate nella Discarica n. 3 come discusso in sede di Conferenze di Servizio del 18.10.2019, del 18.6.2020, del 13.8.2020 nonché nei Verbali dei Tavoli Tecnici del 04.11.2019 e del 25.11.2019 e del 19.02.2020"*, esso non era riportato nella precedente richiesta regionale n. 443023/20 del 11/12/2020 e riscontrata da ARTA con nota n. 9426 del 25/02/21.

Pertanto, si ritiene che le relazioni elaborate dallo scrivente Distretto e dall'Area Tecnica ARTA siano già esaustive, tuttavia si resta a disposizione per ogni successivo utile e necessario approfondimento.

Tanto si rimette per il seguito di competenza.

Distinti saluti

San Salvo 13/04/2021

Il Responsabile della U.O. Controlli Integrati

Dott. Giuseppe Pierfelice

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

Dott. Chim. Roberto Cocco

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)