

A Regione Abruzzo
Servizio Gestione Rifiuti
PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Cupello Ambiente srl - Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. – Polo Impiantistico “Località C.da Valle Cena” – Cupello (CH) – Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC026/02 del 23/07/2015 e s.m.i – A.I.A. n. DPC026/77 del 28/07/2016 e s.m.i. – Volturazione della titolarità gestionale della Discarica n. 3 alla Cupello Ambiente srl.- Discarica 3 Polo CIVETA, gestita dalla Cupello Ambiente srl.

- Con nota protocollo ARTA n. 37096 del 26/08/2020 il Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo ha emesso il Provvedimento DPC026/155 del 25/08/2020: *“Procedimento di diffida e sospensione limitatamente alle attività gestionali rif. nota SGR del 25.02.2020 prot. N. 55510/20 – Conferma sospensione attività”*. In particolare, all'art. 1 lettera a) è riportato:
*“di **CONFERMARE** la sospensione dell'attività gestionali di cui alla “diffida e contestuale sospensione limitatamente alle attività gestionali” dell' autorizzazione AIA n. DPC026/77 del 28.4.2016 e s.m.i. ai sensi dell'art 29-decies comma 9 lettera b) del D.Lgs 152/06 di cui alla nota del SGR del 25.02.2020 prot. N. 55510/20 per ulteriori **6 mesi e comunque entro** il completamento della procedura ambientale come da Giudizio CCR-VIA n. 3214 del 29/07/2020 ed alle prescrizioni ivi imposte, preavvertendo che si attiverà il procedimento di revoca dell'autorizzazione AIA in mancanza della regolarizzazione nei termini assegnati ed ai sensi di legge;”*
- Con nota protocollo ARTA n. 56823 del 15/12/2020 indirizzata al Distretto e all'Area Tecnica, il SGR (prot. 443023 del 11/12/2020): *“CHIEDE All'ARTA competente di verificare i lavori eseguiti in conformità agli elaborati approvati con Determinazione n. DPC029/156 del 26/08/2020.”*

- Il SGR ha emesso il Provvedimento DPC 026/51 del 24/02/2021 : “Cupello Ambiente srl - Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. – Polo Impiantistico “Località C.da Valle Cena” – Cupello (CH) – Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC026/02 del 23/07/2015 e s.m.i – A.I.A. n. DPC026/77 del 28/07/2016 e s.m.i. – Volturazione della titolarità gestionale della Discarica n. 3 alla Cupello Ambiente srl.- Discarica 3 Polo CIVETA, gestita dalla Cupello Ambiente srl. – Procedimento di diffida e sospensione limitatamente alle attività gestionali rif. Determinazione DPC026/155 del 25/08/2020 – Conferma sospensione attività. Trasmissione Determinazione” in particolare art. 1 lettera b): “di **CONFERMARE, conseguentemente, la sospensione** disposta dell’attività gestionale di cui alla diffida e contestuale sospensione limitatamente alle attività gestionali” di cui alla determinazione DD. n. DPC026/155 del 25/08/2020 con il prolungamento del relativo termine come ivi stabilito, **per ulteriori 3 mesi;**”
- L’ Arta di San Salvo e l’Area Tecnica per quanto di competenza hanno prodotto quanto richiesto con nota regionale 56823 del 15/12/2020, rispettivamente con le note 9426 del 25/02/2021 e n. 9705 del 26/02/2021.

Si sottolinea e si ribadisce che sono fatte salve le valutazioni riportate nelle relazioni ARTA - Area Tecnica, relative ai rilievi planoaltimetrici eseguiti presso la Discarica per Rifiuti Speciali non Pericolosi - CUPELLO AMBIENTE Srl - III Vasca, prot. 61556 del 20/12/2019 e successiva prot. 9705 del 26/02/2021.

In particolare si riassumono le criticità emerse ed evidenziate nelle diverse relazioni che sono seguite ai sopralluoghi effettuati nel tempo, a seguito del sequestro avvenuto nel marzo 2019. Si riporta un elenco di massima, contenente le principali problematiche:

- 1) I rifiuti urbani non differenziati conferiti nella cosiddetta vasca 3 non sono stati trattati, ma depositati tal quali;
- 2) La copertura giornaliera dei rifiuti conferiti non è stata effettuata.
- 3) Nel 2019 la vasca 3 è stata interessata da diversi incendi che hanno contribuito ad aggravare la situazione, specialmente dei presidi ambientali.
- 4) Per quanto concerne il biogas, nei diversi sopralluoghi la torcia era in funzione, ma



l'impianto del biogas risulta incompleto rispetto al progetto e pertanto non assicura la massima raccolta possibile dello stesso.

- 5) Per quanto riguarda il percolato di discarica è stata osservata la presenza di serbatoi di raccolta dotati di bacino di contenimento, ma non è stato possibile accertare se la tenuta del telo di base sia perfettamente integra in ogni punto della discarica stante la sovrastante presenza di un elevato spessore di rifiuti. Il telo presente sulla sponda, danneggiato dagli incendi e dall'eventi franosi, è stato ripristinato. Resterà da valutare nel prosieguo del tempo se le misure di regimazione delle acque limiteranno la formazione del percolato.
- 6) Nel corso degli accertamenti non ripetibili disposti dalla Procura di Vasto è stato accertato il superamento dei valori limite delle acque presenti nei piezometri per cui è seguita la comunicazione ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. 152/06. Tale contaminazione probabilmente indica una diffusione degli inquinanti dal letto di discarica.
- 7) Per quanto concerne i rilievi planoaltimetrici eseguiti dall'Area Tecnica ARTA, si riporta quanto emerso: ***“Il risultato ottenuto di un angolo compreso tra i 42° e i 44° è coerente con gli elaborati contenuti nel solo progetto di messa in sicurezza approvato dall'A.C., di cui all'autorizzazione regionale D.D. DPC026/156 del 26/08/2020, in particolare con le indicazioni contenute nella TAV.R1: Relazione Tecnica Generale, datata Aprile 2020. Nella stessa tavola 02 allegata di ARTA vi è la rappresentazione visiva della differenza tra la lunghezza della scarpata verticale, se la stessa fosse stata ricostruita correttamente con un angolo di 30° circa e quella attuale dello stato di fatto. Sulla base della documentazione autorizzativa in ns. possesso, permangono le difformità dell'intero invaso rispetto all'autorizzazione D.D. DPC026/02 del 23/07/2015 e nullamano alla V.N.S. datata 24/05/2017 prot. 139234; Le difformità planoaltimetriche citate sono contenute nella Ns. relazione tecnica datata 20/12/2019 Prot. 61556, relativa alle conclusioni degli accertamenti planoaltimetrici a seguito del rilievo topografico in data 23/05/2019 sull'intera vasca 3 della Cupello Ambiente.”***

In conclusione permangono delle criticità rappresentate nel quadro precedentemente esposto, risultando non completamente attuato quanto prescritto nelle note che fin qui hanno corredato l'attività della discarica.




Pertanto successivamente sarà opportuna una ricognizione della reale situazione dei presidi ambientali richiesti.

Distinti saluti

San Salvo 24/05/2021


Il Collaboratore Professionale Tecnico

Dott.ssa Tiziana Del Borrello



Il Responsabile della U.O. Controlli Integrati

Dott. Giuseppe Pierfelice



IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

Dott. Chim. Roberto Cocco

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

