

Il Direttore Tecnico

Al Dipartimento Territorio-Ambiente
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Pianificazione e Programmi

dpc026@regione.abruzzo.it

Oggetto: discarica Santa Lucia di Atri procedimento di Variante non sostanziale AIA n.81/120 del 06/02/2009 – supplemento alla nota ARTA prot. n. 2502 del 21/01/2022.

Facendo seguito a quanto stabilito in Sede di Tavolo Tecnico presso la sede di ARTA Abruzzo con il Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, la Direzione Tecnica dell'Agenzia con Determina Dirigenziale n. 1795 del 02/12/21 ha incaricato lo Studio Tecnico del Dott. Ing. Luciano Siena di svolgere una valutazione specialistica relativamente alla documentazione prodotta dalla Società Atri Ambiente S.r.l. in sede di Procedimento di Variante non Sostanziale dell'A.I.A. n.81/120 del 06/02/2009 in oggetto. L'ARTA con nota prot. n. 2502 del 21/01/2022 ha trasmesso, al Servizio regionale in epigrafe, la valutazione del Dott. Ing. Luciano Siena sulle risultanze di verifiche di stabilità dell'intero corpo discarica, prodotta dalla ditta in parola.

Da un esame più approfondito della documentazione in possesso di questa Agenzia ed in particolare:

- Relazione asseverata riguardo il “monitoraggio inclinometrico presso la discarica Santa Lucia di Atri” a firma del Dr. Geol. Ruoppolo, del luglio 2021;

il tecnico incaricato Dott. Ing. Luciano Siena ha prodotto una ulteriore relazione (appendice1), che si allega alla presente, dal quale si evince la presenza di criticità riconducibili all'impatto dell'aggravio di carico dei rifiuti sugli strati sottostanti e sulle condizioni idrografiche dell'area.

La relazione evidenzia inoltre che i dati assunti per la verifica di stabilità risultano poco cautelativi rispetto alla media dei terreni simili, anche in considerazione del tempo trascorso.

Il tecnico incaricato suggerisce di procedere ad una verifica tenendo in considerazione lo scenario più cautelativo, assumendo di procedere anche in condizioni non drenate, non potendo ad oggi escludere la presenza di percolato all'interno dell'invaso. In particolare nel documento "Appendice 1", lo stesso tecnico rappresenta che gli spostamenti osservati per il "Vecchio Invaso" appaiono contenuti, ma non possono essere valutati come trascurabili e precisa che, la specificità del luogo non permette confronti diretti con siti simili non disponendo di sufficienti informazioni relative all'utilizzo del sito in epoca antecedente alle attività di messa in sicurezza permanente. Per una corretta valutazione del sistema complessivo, il tecnico suggerisce ulteriori approfondimenti, come specificato nelle relazioni tecniche allegate (Relazione ns. prot. n. 2373 del 21.01.2022 e Appendice 1 ns. prot. n. 8061 del 21.02.2022).

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento si comunica che il parere tecnico di competenza dell'Agenzia relativamente al Piano di Sorveglianza e Controllo sarà rilasciato in sede di Conferenza dei Servizi.

Pescara lì 21.02.2022

Distinti saluti.

IL DIRETTORE TECNICO

Dott. Massimo Giusti

*Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

