





LEGENDA



 Perimetro S.I.R.

 Perimetro S.I.N.


NUOVE INDAGINI


A_S1D  A_S1A
 A_S1C  A_S1B



Trincee con maglia 25 x 25 m

A_TR1D  A_TR1A
 A_TR1C  A_TR1B


Trincee con maglia 25 x 25 m

 Senza superamenti CSC

 Con superamenti CSC


ATT7C1  ATT7C1
 ATT7C2  ATT7C2

Trincee superficiali con maglia 10 x 10 m


 A_TR16

Trincea con superamenti diossine


INDAGINI GIA' EFFETTUATE NEL P.D.C.

 A_S1


Sondaggi con superamenti CSC


 A_TR1

Trincee con superamenti CSC

 ATT7C

Trincea superficiale con superamenti CSC





UBICAZIONE TRINCEA SUPERFICIALE CON SUPERAMENTI CSC NEL PDC						
SIGLA TRINCEA SUPERFICIALE	COMUNE	COORDINATE GEOGRAFICHE		COORDINATE PIANE		Profondità (m) Trincee superficiali integrative maglia 10 x 10 (m)
		WGS 84		GAUSS - BOAGA		
		N	E	X	Y	
ATT7c	Torrevecchia Teatina	42°24'15.73"	14°15'43.556"	2459287	4694946	1

RISULTATI

UBICAZIONE TRINCEA CON SUPERAMENTI DISSIOINE

DENOMINAZIONE	Conc. (mg/kg)	X GAUSS BOAGA	Y GAUSS BOAGA	COMUNE
ATR 16 (0,10 m)	1137 ±10-5	2459379	4695963	FRANCAVILLA AL MARE

SINTESI DELLE CRITICITA' RILEVATE A SEGUITO DELLE INDAGINI INTEGRATIVE						
Punto Indagine	Comune	Superficie in CSc di PSC (m ²)	CSc di D.Lgs. 152/99 (m ²)	Concentrazione > CSc PSC (mg/L)	Trinca Integrativa	Profondità rifilto (m)
ATRI	RIPIA TEATINA	C-12	50	73 (2,2 m)	-----	-----
AS7	TORREVECCHIA TEATINA	C-12	50	54 (1-4m)	AS7 - A	0,00-2,80
AS6	TORREVECCHIA TEATINA	C-12	50	83 (1,3 m)		
	DDD DDT DDE	0,01		0,15 (1-3m)		
ATT7C	TORREVECCHIA TEATINA	DDD DDT DDE	0,01	0,0159 (0,30 m)	ATT7 C - A	0,00-0,85
					ATT7C - B	0,00-1,10
ATT30	FRANCILLA	DDD DDT DDE	0,01	0,01 (2,0 m)	ATT30 - D	0,00-1,00

