

Spett.le ARTA Abruzzo  
[dist.laquila@pec.artaabruzzo.it](mailto:dist.laquila@pec.artaabruzzo.it)

Spett.le Regione Abruzzo  
[dpc025@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc025@pec.regione.abruzzo.it)




AZIENDA: AL.TEK srl – CF 10673930961

Sede Legale: Viale Emilio Caldara 38 CAP 20122 MILANO (MI)

Sede operativa: Nucleo Industriale di Bazzano (AQ)

OGGETTO: REPORT DEGLI AUTOCONTROLLI

art. 13 del Provvedimento AIA DPC025/235 del 29/11/2017

Data	Il Tecnico
31/05/2019	

**CSA Team S.r.l.**

Sede Legale: Località Boschetto di Pile - 67100 L'Aquila

P. IVAe C.F. 01764710669 - CCIAA N° 118977

Tel. (0862) 26103 - 401515 - Fax (0862)481407 - Email: [csateam@pec.it](mailto:csateam@pec.it) - [csateam@tin.it](mailto:csateam@tin.it) Web: [www.csateam.it](http://www.csateam.it)

## PREMESSA:

La scrivente AL.TEK srl in ottemperanza alla prescrizione indicata nell'articolo in oggetto, invia report degli autocontrolli, relativi ad un periodo di 6 mesi di attività, ovvero dall'avvio impianti del 12 Novembre 2018 fino alla data del 12 Aprile 2019.

## Ricostruzione titolarità AIA

Il Provvedimento AIA DPC025/235 del 29/11/2017 è stato rilasciato alla ditta FRAMIVA METALLI - srl sede Legale via Tomasetto n. 10/B 21010 Besnate (VA).

Il Provvedimento AIA DPC025/235 del 29/11/2017 è stato successivamente volturato alla società ALA ALLUMINIO L'AQUILA srl con sede Legale in via dell'Industria snc, Nucleo Industriale di Bazzano 67100 (AQ), con AIA n. 55 del 13/02/2018.

Il Provvedimento AIA n. 55 del 13/02/2018 è stato successivamente Volturato alla società AL.TEK. srl con provvedimento AIA DPC025/55 del 19/04/2019.

## Comunicazioni effettuate dopo il rilascio dell'autorizzazione

- la ALA ALLUMINIO L'AQUILA srl con prot. Regione Abruzzo 222453 del 06/08/18 – ha comunicato l'implementazione di impianti in deroga come da lettera a) punto 1, parte I, Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 "lavorazioni meccaniche di metalli con esclusione di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio inferiore a 500 kg/anno". In particolare si tratta di un impianto di spianatura e taglio longitudinale e l'implementazione di un trancia dischi.
- in data 25/10/2018 la Ditta ALA ALLUMINIO L'AQUILA srl ha comunicato che in data 12 Novembre 2018 venivano avviati gli impianti.

Dalla data di avvio Impianti ARTA ha effettuato 2 visite di controllo ai sensi dell'art. 29 comma decies presso lo stabilimento:

- Controllo ordinario del 16/04/2019
  - Con nota del 30/04/2019 l'azienda ha inviato i chiarimenti richiesti nel Verbale di controllo ordinario ARTA del 16/04/2019;
- Controllo ordinario del 29/05/2019

Di seguito vengono riportati gli **interventi migliorativi** previsti ed il relativo stato di attuazione.

### CSA Team S.r.l.

Sede Legale: Località Boschetto di Pile - 67100 L'Aquila

P. IVAe C.F. 01764710669 - CCIAA N° 118977

Tel. (0862) 26103 - 401515 - Fax (0862)481407 - Email: [csateam@pec.it](mailto:csateam@pec.it) - [csateam@tin.it](mailto:csateam@tin.it) Web: [www.csateam.it](http://www.csateam.it)

Interventi migliorativi			
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	FINALITA'	TEMPI DI ATTUAZIONE	STATO
Implementazione di un sistema di gestione Ambientale ISO14001	Riduzione inquinamento, migliore adempimenti ambientali, controllo performance	5 anni	Verrà implementato nei tempi previsti
Rifacimento completo dei refrattari del forno fusorio	Riduzione perdita calore	5 anni	Completato
Sono stati sostituiti i refrattari sia dei forni di attesa che dei forni fusori al fine di ottenere una minore dispersione di calore con conseguente minor consumo di metano.			
Inserimento sensore di monitoraggio in continuo filtro abbattitore forno fusorio	Maggiore controllo eventi straordinari inquinamenti atmosferici	3 anni	Completato
E' stato inserito un differenziale di pressione pre e post abbattitore che entra in allarme visivo e sonoro in caso di anomalia			
Sviluppo del processo produttivo caster che permette di avere una temperatura minore dei coil con conseguente diminuzione dell'utilizzo dell'acqua utilizzata per raffreddarli.	Diminuire l'evaporazione dell'acqua di pozzo utilizzata a raffreddare i coils	2 anni	Completato
Sono stati installati scambiatori di calore nuovi e più efficienti rispetto ai precedenti, inoltre è stata diminuita la quantità di vapore che arriva sulla torre di evaporazione			
Ripristino isolamento termico forni trattamento termico	Diminuzione perdita calore	5 anni	Verrà implementato nei tempi previsti
Altri interventi			
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	FINALITA'	TEMPI DI ATTUAZIONE	STATO
Implementazione di un sistema di telecomunicazione istantanea in caso di inserimento del by-pass di emergenza al camino E1	Informare tempestivamente l'Ente preposto in caso di anomalia	12 mesi	Verrà implementato nei tempi previsti
Impianti di trattamento acque di prima pioggia	Rispetto adempimento L.R. 31/2010	2 anni	Verrà implementato nei tempi previsti

### CSA Team S.r.l.

Sede Legale: Località Boschetto di Pile - 67100 L'Aquila

P. IVAe C.F. 01764710669 - CCIAA N° 118977

Tel. (0862) 26103 - 401515 - Fax (0862)481407 - Email: [csateam@pec.it](mailto:csateam@pec.it) - [csateam@tin.it](mailto:csateam@tin.it) Web: [www.csateam.it](http://www.csateam.it)

### **Prescrizioni a cui l'azienda ha ottemperato**

art. 6 AIA – Emissioni in atmosfera: punto d) “Comunicazione di avvio impianti e inizio marcia controllata”

art. 10 AIA – Rumore: punto b) “Relazione di Collaudo acustico”

### **Quantità di prodotti ottenuti nel periodo temporale di riferimento**

Coil sbozzati prodotti in fonderia: **kg 7.591.000**

Coil sbozzati laminati: **kg 7.528.000**

Coil Tensiospianati: **kg 6.121.000**

#### **CSA Team S.r.l.**

Sede Legale: Località Boschetto di Pile - 67100 L'Aquila

P. IVAe C.F. 01764710669 - CCIAA N° 118977

Tel. (0862) 26103 - 401515 - Fax (0862)481407 - Email: [csateam@pec.it](mailto:csateam@pec.it) - [csateam@tin.it](mailto:csateam@tin.it) Web: [www.csateam.it](http://www.csateam.it)

## PIANO di MONITORAGGIO e CONTROLLO

### 1. CONSUMI

#### Materie prime e ausiliarie

- Alluminio: **kg 7.591.244**
- Petrolio lampante: **kg 55.360**
- TIP: **kg 400**
- Gasolio mezzi: **kg 14.961**

#### Risorse idriche

- Acqua: **mc 2.830** emunti da pozzi  
Acqua: **mc 12200** circa dall'Acquedotto Gran Sasso Acqua (quantità stimata)

#### Energia elettrica e termica

- Energia elettrica consumata: **kW 4.898.012**
- Metano consumato: **Mc 1.656.573**

#### **CSA Team S.r.l.**

Sede Legale: Località Boschetto di Pile - 67100 L'Aquila  
P. IVAe C.F. 01764710669 - CCIAA N° 118977

Tel. (0862) 26103 - 401515 - Fax (0862)481407 - Email: [csateam@pec.it](mailto:csateam@pec.it) - [csateam@tin.it](mailto:csateam@tin.it) Web: [www.csateam.it](http://www.csateam.it)

## 2. EMISSIONI IN ARIA

Gli impianti sono stati avviati in data 12/11/2018, nel periodo di marcia controllata sono stati effettuati due autocontrolli per i punti di emissione E2 ed E3 e tre autocontrolli per il punto di emissione E1.

PUNTO DI EMISSIONE	RAPPORTO DI PROVA N°	DATA DI CAMPIONAMENTO
E1	2018/1982A del 16/04/2019	12/12/2018
	2018/1980A del 17/04/2019	11/12/2018
	2018/1986A del 16/04/2019	13/12/2018
	2019/387A del 16/04/2019	26/03/2019
E2	2018/1987 del 14/01/2019	13/12/2018
	2018/1983 del 14/01/2019	12/12/2018
E3	2018/1984 del 14/01/2019	12/12/2018
	2018/1988 del 14/01/2019	13/12/2018

Si ribadisce la sospensione del dell'utilizzo del forno n. 4 del trattamento termico con gli annessi punti di emissione E7, E7 bis, E11.

Per i restanti punti di emissione E4, E4 bis, E5, E5 bis, E6, E6 bis, E7, E7bis non sono ancora stati effettuati autocontrolli i quali hanno periodicità annuale.

I punti di emissione E8, E9, E10, E11 sono esonerati dagli autocontrolli poiché la durata delle emissioni è inferiore a 30 minuti come da UNI 15289.

Riguardo le metodologie analitiche utilizzate sono indicate nei relativi rapporti di prova.

In **allegato 1** sono consultabili rapporti di prova.

### CSA Team S.r.l.

Sede Legale: Località Boschetto di Pile - 67100 L'Aquila

P. IVAe C.F. 01764710669 - CCIAA N° 118977

Tel. (0862) 26103 - 401515 - Fax (0862)481407 - Email: [csateam@pec.it](mailto:csateam@pec.it) - [csateam@tin.it](mailto:csateam@tin.it) Web: [www.csateam.it](http://www.csateam.it)

### 3. SCARICHI IDRICI

Di seguito vengono riportate le analisi di autocontrollo effettate.

SIGLA SCARICO	RAPPORTO DI PROVA N°
SF3 acque di seconda pioggia "fonderia"	2018/1701 del 21/11/2018
SF1 acque nere "fonderia"	2018/1702 del 21/11/2018
SF2 acque nere "stiral"	2018/808 del 30/05/2018
SF4 acque meteoriche "Stiral"	2018/807 del 30/05/2018

Riguardo il punto di scarico SF3, l'Azienda è in possesso del progetto di realizzazione dell'impianto di trattamento di acque di prima pioggia e verrà installato nei tempi previsti come indicato nella tabella "altri interventi" alla sezione interventi migliorativi.

In **allegato 2** si riportano i relativi rapporti di prova.

#### CSA Team S.r.l.

Sede Legale: Località Boschetto di Pile - 67100 L'Aquila

P. IVAe C.F. 01764710669 - CCIAA N° 118977

Tel. (0862) 26103 - 401515 - Fax (0862)481407 - Email: [csateam@pec.it](mailto:csateam@pec.it) - [csateam@tin.it](mailto:csateam@tin.it) Web: [www.csateam.it](http://www.csateam.it)

#### 4. EMISSIONI SONORE

Si riportano di seguito le rilevazioni effettuate ed inoltrate agli enti competenti entro 120 giorni dall'inizio dell'attività come da punto b) art. 10 del Provvedimento AIA.

<b>SCHEDA n. 1 - Valori massimi rilevati</b>				
<b>Livello sonoro equivalente (LeqA)</b>				
<b>Azienda: ALA ALLUMINIO</b> Stabilimenti - Nucleo Industriale di Bazzano (AQ) STRUMENTO UTILIZZATO: BRUEL & KJAER, mod. 2238, nr. di matricola 2231497 CALIBRATORE: BRUEL & KJAER classe 1 modello HD 4231 n° di serie 2292769				
<b>PUNTI DI MISURA</b>			<b>Leq,A</b>	
			<b>Fascia Diurna</b>	<b>Fascia Notturna</b>
P1)	Rumore ambientale angolo confine area - passaggio di autoveicoli su Via dell'Industria, in ingresso ed uscita dallo stabilimento		<b>56,5</b>	
P1B)	Rumore ambientale angolo confine area - passaggio di autoveicoli su Via dell'Industria		<b>55,0</b>	<b>53,5</b>
P2)	Rumore ambientale Ingresso - passaggio di autoveicoli su Via dell'Industria, in ingresso ed uscita dallo stabilimento		<b>56,0</b>	<b>55,0</b>
P2B)	Rumore ambientale Ingresso - senza il passaggio di autoveicoli			<b>50,5</b>
P3)	Rumore ambientale angolo confine - DIURNA: passaggio di autoveicoli su Via dell'Industria ed in ingresso ed uscita dallo stabilimento di autoveicoli su Via dell'Industria fascia fascia NOTTURNA: passaggio		<b>56,0</b>	<b>53,0</b>
P4)	Rumore ambientale di fronte capannone - portoni aperti, DIURNA: passaggio di 2 carrelli elevatori NOTTURNA:passaggio di 0 carrelli elevatori fascia fascia		<b>57,0</b>	<b>52,5</b>
P5)	Rumore ambientale di fronte capannone - portoni aperti, DIURNA: passaggio di 1 carrello elevatore NOTTURNA:passaggio di 0 carrelli elevatori fascia fascia		<b>58,0</b>	<b>52,0</b>
P6)	Rumore ambientale di fronte capannone - portoni aperti, DIURNA: passaggio di 1 carrello elevatore NOTTURNA:passaggio di 0 carrelli elevatori fascia fascia		<b>56,5</b>	<b>51,0</b>
P7)	Rumore ambientale di fronte capannone - portoni aperti, DIURNA: passaggio di 1 carrello elevatore NOTTURNA:passaggio di 0 carrelli elevatori fascia fascia		<b>60,5</b>	<b>51,0</b>

#### CSA Team S.r.l.

Sede Legale: Località Boschetto di Pile - 67100 L'Aquila

P. IVAe C.F. 01764710669 - CCIAA N° 118977

Tel. (0862) 26103 - 401515 - Fax (0862)481407 - Email: [csateam@pec.it](mailto:csateam@pec.it) - [csateam@tin.it](mailto:csateam@tin.it) Web: [www.csateam.it](http://www.csateam.it)



P8)	Rumore ambientale di fronte capannone - portoni aperti, DIURNA: passaggio di 1 carrello elevatore NOTTURNA:passaggio di 0 carrelli elevatori	fascia fascia	<b>62,5</b>	<b>52,0</b>
P9)	Rumore ambientale di fronte capannone - portoni aperti, DIURNA: passaggio di 2 carrelli elevatori NOTTURNA:passaggio di 0 carrelli elevatori	fascia fascia	<b>62,0</b>	<b>51,0</b>
P10)	Rumore ambientale di fronte capannone - portoni aperti, DIURNA: passaggio di 2 carrelli elevatori NOTTURNA:passaggio di 0 carrelli elevatori	fascia fascia	<b>63,0</b>	<b>53,5</b>
P11)	Rumore ambientale angolo confine area - portoni aperti, DIURNA: passaggio di 1 carrello elevatore NOTTURNA:passaggio di 0 carrelli elevatori	fascia fascia	<b>61,5</b>	<b>51,5</b>
P12)	Rumore ambientale di fronte capannone - portoni aperti, DIURNA: passaggio di 1 carrello elevatore NOTTURNA:passaggio di 0 carrelli elevatori	fascia fascia	<b>62,0</b>	<b>52,0</b>
P13)	Rumore ambientale di fronte capannone - portoni aperti, DIURNA: passaggio di 1 carrello elevatore NOTTURNA:passaggio di 0 carrelli elevatori	fascia fascia	<b>62,5</b>	<b>52,5</b>
P14)	Rumore ambientale di fronte capannone - portoni aperti, DIURNA: passaggio di 3 carrelli elevatori NOTTURNA:passaggio di 0 carrelli elevatori	fascia fascia	<b>63,0</b>	<b>61,5</b>
P15)	Rumore ambientale di fronte capannone - portoni aperti, DIURNA: passaggio di 3 carrelli elevatori NOTTURNA:passaggio di 0 carrelli elevatori	fascia fascia	<b>64,0</b>	<b>62,0</b>
P16)	Rumore ambientale di fronte capannone - portoni aperti, DIURNA: passaggio di 2 carrelli elevatori NOTTURNA:passaggio di 0 carrelli elevatori	fascia fascia	<b>58,0</b>	<b>53,0</b>

DATA RILIEVI : 25, 29 e 30 Gennaio 2019

DATA CALCOLI : 04 Febbraio 2019

Responsabile rilievi e calcoli: Tecnico Competente in Acustica Per. Ind. IOVENITTI Augusto

In **Allegato 3** è visionabile la Relazione di Collaudo Acustico.

**CSA Team S.r.l.**

Sede Legale: Località Boschetto di Pile - 67100 L'Aquila

P. IVAe C.F. 01764710669 - CCIAA N° 118977

Tel. (0862) 26103 - 401515 - Fax (0862)481407 - Email: [csateam@pec.it](mailto:csateam@pec.it) - [csateam@tin.it](mailto:csateam@tin.it) Web: [www.csateam.it](http://www.csateam.it)

## 5 . ACQUE SOTTERRANEE

L'azienda monitora le acque sotterranee tramite 2 pozzi presenti ed un piezometro nel quale non è stata rilevata presenza di acqua.

	RAPPORTO DI PROVA N°	DATA DI CAMPIONAMENTO
<b>PIEZOMETRO 1</b>	2018/1698 del 21/11/2018	29/10/2018
<b>POZZO 1</b>	2018/1699 del 21/11/2018	29/10/2018
<b>POZZO 2</b>	2018/1700 del 21/11/2018	29/10/2018

In allegato 4 sono consultabili i rapporti di prova.

### **CSA Team S.r.l.**

Sede Legale: Località Boschetto di Pile - 67100 L'Aquila

P. IVAe C.F. 01764710669 - CCIAA N° 118977

Tel. (0862) 26103 - 401515 - Fax (0862)481407 - Email: [csateam@pec.it](mailto:csateam@pec.it) - [csateam@tin.it](mailto:csateam@tin.it) Web: [www.csateam.it](http://www.csateam.it)

## 6. RIFIUTI

Di seguito viene riportata la tabella con i CER come da punto 4 art.12 del provvedimento AIA.

CER	ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO
100316	2019/30A del 15/02/2019
100323*	2018/752B del 26/02/2019
150110*	2018/748B del 19/09/2018
161104	2018/1077 del 09/07/2018
160304	2018/943 del 27/06/2018
150203	2018/942 del 27/06/2018
170603*	2018/755A del 29/05/2018
130205*	2018/751A del 29/05/2018
150202*	2018/749B del 19/09/2018
191105*	Rifiuto non prodotto

In **allegato 5** sono visionabili i rapporti di prova.

### CSA Team S.r.l.

Sede Legale: Località Boschetto di Pile - 67100 L'Aquila

P. IVAe C.F. 01764710669 - CCIAA N° 118977

Tel. (0862) 26103 - 401515 - Fax (0862)481407 - Email: [csateam@pec.it](mailto:csateam@pec.it) - [csateam@tin.it](mailto:csateam@tin.it) Web: [www.csateam.it](http://www.csateam.it)

Di seguito vengono riportati i rifiuti prodotti nell'arco temporale indicato in premessa, per cui prodotti sia dalla società Ala Alluminio L'Aquila srl che dalla società attualmente titolare dell'AIA la AL.TEK. srl.

CER	STATO	QUANTITA'	DESTINO
150102	Solido non Polverulento	2180	R13
150101	Solido non Polverulento	3340	R13
150103	Solido non Polverulento	12300	R13
170405	Solido non Polverulento	7320	R13
150202*	Solido non Polverulento	7960	D15
170402	Solido non Polverulento	18460	R13
150110*	Solido non Polverulento	400	D15
170603*	Solido non Polverulento	540	D15
100316	Solido non Polverulento	398390	R13
130205*	Liquido	1380	R13
150104	Solido non Polverulento	18120	R13

**CSA Team S.r.l.**

Sede Legale: Località Boschetto di Pile - 67100 L'Aquila  
P. IVAe C.F. 01764710669 - CCIAA N° 118977

Tel. (0862) 26103 - 401515 - Fax (0862)481407 - Email: [csateam@pec.it](mailto:csateam@pec.it) - [csateam@tin.it](mailto:csateam@tin.it) Web: [www.csateam.it](http://www.csateam.it)

ADEMPIMENTI PMC		FREQUENZA MONITORAGGIO	EFFETTUATO		ESITO		EVENTUALI COMUNICAZIONI	
Matrice	Sigla		SI	NO	Positivo	Negativo	SI	NO
EMISSIONI IN ATMOSFERA	E1	Trimestrale	x		x			x
	E2	Semestrale	x		x			x
	E3	Semestrale	x		x			x
	E4	Annuale		x				x
	E4 bis	Annuale		x				x
	E5	Annuale		x				x
	E5 bis	Annuale		x				x
	E6	Annuale		x				x
	E6 bis	Annuale		x				x
	E7	Annuale		x				x
	E7 bis	Annuale		x				x
SCARICHI IDRICI	SF4	Annuale		x				x
	SF3	Semestrale	x		x			x
MANUTENZIONI INDICATE NEL PMC	Forno (Fonderia)	2 volte l'anno		X Effettuato parzialmente				
	Laminatoio	Settimanale	x					x
	Stiral	2 volte l'anno		x In parte				x
	Forni trattamento termico			x In parte				x

**CSA Team S.r.l.**

Sede Legale: Località Boschetto di Pile - 67100 L'Aquila

P. IVAe C.F. 01764710669 - CCIAA N° 118977

Tel. (0862) 26103 - 401515 - Fax (0862)481407 - Email: [csateam@pec.it](mailto:csateam@pec.it) - [csateam@tin.it](mailto:csateam@tin.it) Web: [www.csateam.it](http://www.csateam.it)

	Impianto di aspirazione e trattamento fumi	Sostituzione Maniche (effettuata il 16/08/2018)	x		x			x
		Sostituzione motore aspirazione (effettuata il 17/10/2018)	x		x			x
<b>RIFIUTI</b>	100316	Annuale	x		x			x
	100323*	Annuale	x		x			x
	150110*	Annuale	x		x			x
	161104	Annuale	x		x			x
	160304	Annuale	x		x			x
	150203	Annuale	x		x			x
	170603	Annuale	x		x			x
	130205	Annuale	x		x			x
	150202*	Annuale	x		x			x
	191105*	Annuale			x			x
<b>EMISSIONI SONORE</b>	P1	Quadriennale	x		x			x
	P2	Quadriennale	x		x			x
	P3	Quadriennale	x		x			x
	P4	Quadriennale	x		x			x
	P5	Quadriennale	x		x			x
	P6	Quadriennale	x		x			x
	P7	Quadriennale	x		x			x
	P8	Quadriennale	x		x			x
	P9	Quadriennale	x		x			x
	P10	Quadriennale	x		x			x

**CSA Team S.r.l.**

Sede Legale: Località Boschetto di Pile - 67100 L'Aquila

P. IVAe C.F. 01764710669 - CCIAA N° 118977

Tel. (0862) 26103 - 401515 - Fax (0862)481407 - Email: [csateam@pec.it](mailto:csateam@pec.it) - [csateam@tin.it](mailto:csateam@tin.it) Web: [www.csateam.it](http://www.csateam.it)

	P11	Quadriennale	x		x			x
	P12	Quadriennale	x		x			x
	P13	Quadriennale	x		x			x
	P14	Quadriennale	x		x			x
	P15	Quadriennale	x		x			x
	P16	Quadriennale	x		x			x
<b>PIEZOMETRI</b>	Piezometro1	Annuale	x		x			x
	Pozzo 1	Annuale	x		x			x
	Pozzo 2	Annuale	x		x			x
<b>ALTRO</b> <b>(Indicare)</b>								

**CSA Team S.r.l.**

Sede Legale: Località Boschetto di Pile - 67100 L'Aquila

P. IVAe C.F. 01764710669 - CCIAA N° 118977

Tel. (0862) 26103 - 401515 - Fax (0862)481407 - Email: [csateam@pec.it](mailto:csateam@pec.it) - [csateam@tin.it](mailto:csateam@tin.it) Web: [www.csateam.it](http://www.csateam.it)

INDICATORI DI PRESTAZIONE	DESCRIZIONE	ANDAMENTO (Rispetto anno precedente)			ANDAMENTO DAL RILASCIO DELL'AIA		
		Trend crescente	Trend descrescente	Altro *	Trend crescente	Trend descrescente	Altro
CONSUMI SPECIFICI				X			
FATTORI DI EMISSIONE				X			
* ALTRO	Non è possibile stilare un trend di andamento poiché non sono disponibili dati degli anni precedenti						

IL PMC E' STATO PIENAMENTE EFFETTUATO?	SI	NO	COMMENTI
		X	Il PMC non risulta essere pienamente attuato poiché il periodo di riferimento è relativo ad un arco temporale di 6 mesi e non annuale.

**CSA Team S.r.l.**

Sede Legale: Località Boschetto di Pile - 67100 L'Aquila

P. IVAe C.F. 01764710669 - CCIAA N° 118977

Tel. (0862) 26103 - 401515 - Fax (0862)481407 - Email: [csateam@pec.it](mailto:csateam@pec.it) - [csateam@tin.it](mailto:csateam@tin.it) Web: [www.csateam.it](http://www.csateam.it)