

CALENDARIO MONITORAGGIO

DISCARICA SANTA LUCIA - ATRI (TE) - Soc. AtriAmbiente s.r.l.

ANNO 2019

	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
ACQUE METEORICHE DI DRENAGGIO												
Acque superficiali Pc 1 - post operativa												
Acque superficiali Pc 2 - operativa												
FOSSO PORTELLA												
Fosso Portella - Punto A												
Fosso Portella - Punto B												
Fosso Portella - Punto C1												
Fosso Portella - Punto C2												
Fosso Portella - Punto C3												
ACQUE SOTTERRANEE												
Acque sotterranee - PZ1												
Acque sotterranee - PZ2												
Acque sotterranee - PZ3												
Acque sotterranee - PZN4												
Acque sotterranee - PZN5												
Acque sotterranee - PZN6												
Acque sotterranee - PZN7												
PIEZOMETRI												
Livelli Piezometrici (PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4 - PZ5 - PZ6 - PZ7)												
PERCOLATO DI DISCARICA												
Percolato nuova discarica												
Percolato vecchia discarica												
BIOGAS												
Biogas nuova discarica parziale												
Biogas nuova discarica completo												
Biogas vecchia discarica parziale												
Biogas vecchia discarica completo												
Emissione torcia di combustione Biogas												
EMISSIONI DIFFUSE INTERNO DISCARICA												
Vecchio invaso												
Nuovo invaso												
EMISSIONI DIFFUSE ESTERNO DISCARICA												
P1												
P2												
PBG1												
PBG2												
INCLINOMETRI												
IV1												
IV2												
IN3												
IN4												
IN5												
TOPOGRAFIA												
Rilievo topografico												